












FORMATION

SOUDAGE HAUTE PRESSION

Matériel obligatoire payable aux fournisseurs de votre choix

-  Couvre-tout de travail manches longues 100 % coton (obligatoire dès la première journée de cours)
-  Bottes de sécurité avec bout d'acier (obligatoires dès la première journée de cours)
-  Calculatrice scientifique (sinus, cosinus, tangente/fonction a b/c et D M`S)
-  Gomme à effacer
-  Crayons HB (2)
-  Cartable 1,5"
-  Cadenas (2)
-  Masque à souder
-  Visière de sécurité * pour les opérations de meulage
-  Écouteurs pour ordinateur *
-  Veste de soudeur en cuir (optionnelle)

* Achat facultatif. Pour des raisons d'hygiène, nous vous suggérons de vous les procurer. Cependant, nous en aurons au magasin, disponibles pour un prêt.

IMPORTANT

Si vous portez des lunettes de correction de la vue, vous devez vous procurer des lunettes de sécurité adaptées à votre vision ou des lunettes adaptées qui s'ajoutent par-dessus vos lunettes.

CONCERNANT LA FACTURATION

La facturation vous sera acheminée par courriel et nous comptons sur vous pour prioriser le paiement en ligne en suivant les indications sur celle-ci, lorsque vous la recevrez.

À noter que tout au long de votre formation, nous vous prêterons du matériel et s'il est endommagé ou perdu, il vous sera alors facturé.

- ✓ Prévoir un cadenas pour verrouiller votre casier (2 élèves par casier).